



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

50. O ônibus foi testado integralmente (inclusive em movimento) para saber se todos os aspectos relevantes estão em pleno funcionamento, como freios, por exemplo?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

IRREGULARIDADES CONSTATADAS E OU SUGESTÕES:

Vistoria ocorreu de forma organizada e tranquila, acompanhada pela Secretaria de Educação e membros do Conselho CACs - FUNDEB-PNATE.

O Veículo vistoriado **Marco Polo - Placa: BYP0137 - Ano/Modelo 2019**, apresentou condições adequadas de funcionamento, e atendeu todos os quesitos propostos no Questionário. Atendeu os quesitos de acessibilidade, segurança e comodidade dos passageiros. Adequado também no funcionamento dos equipamentos mecânicos, elétricos, acessórios e segurança do equipamento. Visitamos também o almoxarifado de reposição de peças, pneus, lubrificantes e outros. **Houve registros de fotos durante a vistoria.**

Documentos ou cópias entregues, se houver, descrever:

- Relatório de Manutenção Preventiva;
- CNH dos Motoristas;
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital.

Declaramos que o veículo foi fiscalizado nesta data pelo CACS-FUNDEB

Local e Data: Arujá 28 de Novembro de 2024

Nome completo	Assinatura
Januário Anunziato Sobrinho – CACs- FUNDEB - PNATE	
Ana Paula Moreira Galvão - CACs- FUNDEB - PNATE	
Vanessa Cristiane Amaral da Silva – Secretaria de Educação	
Wagner Nogueira Paulo – Secretaria de Educação	





CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

Vistoria ônibus PNATE - CACS-FUNDEB ARUJÁ

RESPONDA AS QUESTÕES:

1. A poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, está em pleno funcionamento, conforme fotos acima?
 Sim Não Não se aplica
2. A iluminação interna do ônibus está funcionando adequadamente ?
 Sim Não Não se aplica
3. O painel de controle do condutor (motorista) está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
4. As teclas do painel, incluindo a tecla de abertura da porta, estão funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
5. Os faróis (alto e baixo), a luz de freio e as setas estão funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
6. Consta espelho interno?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
7. O desembaçador está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
8. O capô do motor está abrindo adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
9. O nível de água do motor está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

50. O ônibus foi testado integralmente (inclusive em movimento) para saber se todos os aspectos relevantes estão em pleno funcionamento, como freios, por exemplo?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

IRREGULARIDADES CONSTATADAS E OU SUGESTÕES:

Vistoria ocorreu de forma organizada e tranquila, acompanhada pela Secretaria de Educação e membros do Conselho CACs - FUNDEB-PNATE.

O Veículo vistoriado Marco Polo - Placa: **BYP0137** - Ano/Modelo **2019**, apresentou condições adequadas de funcionamento, e atendeu todos os quesitos propostos no Questionário. Atendeu os quesitos de acessibilidade, segurança e comodidade dos passageiros. Adequado também no funcionamento dos equipamentos mecânicos, elétricos, acessórios e segurança do equipamento. Visitamos também o almoxarifado de reposição de peças, pneus, lubrificantes e outros. Houve registros de fotos durante a vistoria.

Documentos ou cópias entregues, se houver, descrever:

- Relatório de Manutenção Preventiva;
- CNH dos Motoristas;
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital.

Declaramos que o veículo foi fiscalizado nesta data pelo CACS-FUNDEB

Local e Data: Arujá 28 de Novembro de 2024

Nome completo	Assinatura
Januário Anunziato Sobrinho – CACs- FUNDEB - PNATE	
Ana Paula Moreira Galvão - CACs- FUNDEB - PNATE	
Vanessa Cristiane Amaral da Silva – Secretaria de Educação	
Wagner Nogueira Paulo – Secretaria de Educação	



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
CACs FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO
Gestão 2024

Vistoria ônibus PNATE - CACS-FUNDEB ARUJÁ

RESPONDA AS QUESTÕES:

1. A poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, está em pleno funcionamento, conforme fotos acima?
 Sim Não Não se aplica
2. A iluminação interna do ônibus está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica
3. O painel de controle do condutor (motorista) está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
4. As teclas do painel, incluindo a tecla de abertura da porta, estão funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
5. Os faróis (alto e baixo), a luz de freio e as setas estão funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
6. Consta espelho interno?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
7. O desembaçador está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
8. O capô do motor está abrindo adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
9. O nível de água do motor está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

10. O nível de óleo do motor está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
11. O nível de óleo de direção hidráulica está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
12. A buzina está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
13. Os pneus e rodas estão novos?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
14. A tampa do tanque de combustível e do agente redutor de poluentes está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
15. O freio de estacionamento está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
16. Todos os vidros, incluindo as janelas e o para-brisa, estão íntegros, sem trincas?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
17. A porta abre sem travamentos?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
18. Quando a marcha à ré é acionada, as luzes correspondentes acendem?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
19. No acionamento da marcha à ré, é possível ouvir um aviso sonoro intermitente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
20. A lataria do ônibus está em perfeitas condições, sem arranhões, batidas ou amassados?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

21. Nas laterais direita e esquerda do ônibus, constam as marcas institucionais do Governo Federal, Estadual, Municipal?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

22. No ônibus a descrição: escolar, educação...?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

23. Consta na parte traseira ou lateral do ônibus a inscrição: "Disque Denúncia: telefones"

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

24. A poltrona do condutor possui cinto de segurança de 03 (três) pontos?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

25. As poltronas destinadas aos alunos possuem assento e encosto estofado estampados

Sim Não Não se aplica (Verificado)

26. As poltronas destinadas aos alunos possuem cintos de segurança em quantidade adequada, sendo 1 para poltrona simples, 2 para poltrona dupla e 3 para poltrona tripla?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

27. As poltronas preferenciais possuem apoio de braço e estofado da poltrona na cor amarela?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

28. As poltronas preferenciais possuem cinto de segurança subabdominal complementado por colete torácico com 02 (dois) pontos?

Sim Não Não se aplica

29. Os coletes torácicos estão fixos (não podem ser removidos)?

Sim Não Não se aplica

30. Os assentos preferenciais estão identificados?

Sim Não Não se aplica (Verificado)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

31. Consta porta-material escolar em nylon na parte traseira das poltronas, em frente às poltronas preferenciais e em frente a primeira poltrona?
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**
32. Constam no ônibus 2 lixeiras, sendo 1 na parte dianteira e 1 na parte traseira?
 Sim **Não** Não se aplica **(Somente dianteira)**
33. Consta quebra-sol, além de cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela do condutor? *Importante observar que a proteção não pode obstruir o campo de visão do espelho retrovisor externo esquerdo do condutor
 Sim Não **(Verificado)**
34. O cronotacógrafo (registrador eletrônico de velocidade e tempo) está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica **(Verificado)**
35. O esguicho e o limpador de para-brisa estão funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica **(Verificado)**
36. Consta pelo menos 1 extintor de incêndio próximo à poltrona do condutor?
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**
37. As escotilhas de teto estão identificadas como saída de emergência com instruções de uso?
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**
38. As saídas de emergência estão devidamente sinalizadas conforme fotos?
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**
39. Existem 02 (dois) martelos quebra-vidro com as suas respectivas capas de proteção? * Devem estar posicionados próximos ao condutor (lateral direita e lateral esquerda), e em local visível e de fácil acesso.
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**
40. O ônibus possui um estepe?
 Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

41. O ônibus possui macaco hidráulico?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

42. O ônibus possui chave de roda?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

43. O ônibus possui triângulo?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

44. O ônibus possui dispositivo para rebocador?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

45. Consta aparelho de som funcionando adequadamente, com pelo menos alto-falantes distribuídos pelo veículo?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

46. A quilometragem do ônibus está inferior à quilometragem máxima admitida para o Estado onde o veículo foi entregue, admitida a variação de até 20% para mais, quando for o caso?

Sim Não Não se aplica (Km 061.343) (Verificado)

47. No posto de comando, acima da poltrona do auxiliar, consta a capacidade máxima de estudantes sentados?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

48. Consta manual do usuário em português composto por: manual do chassi, manual da carroçaria, manual do cronotacógrafo (registorador eletrônico de velocidade e tempo), manual com dispositivo do tipo poltrona móvel (DPM), e manuais dos equipamentos e acessórios complementares?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

49. Há manutenções preventivas obrigatórias concessionárias do Periódica? Ou será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo?

Sim Não Não se aplica (Relatório em anexo)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

50. O ônibus foi testado integralmente (inclusive em movimento) para saber se todos os aspectos relevantes estão em pleno funcionamento, como freios, por exemplo?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

IRREGULARIDADES CONSTATADAS E OU SUGESTÕES:

Vistoria ocorreu de forma organizada e tranquila, acompanhada pela Secretaria de Educação e membros do Conselho CACs - FUNDEB-PNATE.

O Veículo vistoriado **Marco Polo - Placa: BYP0137 - Ano/Modelo 2019**, apresentou condições adequadas de funcionamento, e atendeu todos os quesitos propostos no Questionário. Atendeu os quesitos de acessibilidade, segurança e comodidade dos passageiros. Adequado também no funcionamento dos equipamentos mecânicos, elétricos, acessórios e segurança do equipamento. Visitamos também o almoxarifado de reposição de peças, pneus, lubrificantes e outros. **Houve registros de fotos durante a vistoria.**

Documentos ou cópias entregues, se houver, descrever:

- Relatório de Manutenção Preventiva;
- CNH dos Motoristas;
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital.

Declaramos que o veículo foi fiscalizado nesta data pelo CACS-FUNDEB

Local e Data: Arujá 28 de Novembro de 2024

Nome completo	Assinatura
Januário Anunziato Sobrinho – CACs- FUNDEB - PNATE	
Ana Paula Moreira Galvão - CACs- FUNDEB - PNATE	
Vanessa Cristiane Amaral da Silva – Secretaria de Educação	
Wagner Nogueira Paulo – Secretaria de Educação	





CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

Vistoria ônibus PNATE - CACS-FUNDEB ARUJÁ

RESPONDA AS QUESTÕES:

1. A poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, está em pleno funcionamento, conforme fotos acima?

Sim Não Não se aplica

2. A iluminação interna do ônibus está funcionando adequadamente ?

Sim Não Não se aplica

3. O painel de controle do condutor (motorista) está funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

4. As teclas do painel, incluindo a tecla de abertura da porta, estão funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

5. Os faróis (alto e baixo), a luz de freio e as setas estão funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

6. Consta espelho interno?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

7. O desembaçador está funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

8. O capô do motor está abrindo adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

9. O nível de água do motor está adequado?

Sim Não Não se aplica (Verificado)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO
Gestão 2024

10. O nível de óleo do motor está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
11. O nível de óleo de direção hidráulica está adequado?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
12. A buzina está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
13. Os pneus e rodas estão novos?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
14. A tampa do tanque de combustível e do agente redutor de poluentes está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
15. O freio de estacionamento está funcionando adequadamente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
16. Todos os vidros, incluindo as janelas e o para-brisa, estão íntegros, sem trincas?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)
17. A porta abre sem travamentos?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
18. Quando a marcha à ré é acionada, as luzes correspondentes acendem?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
19. No acionamento da marcha à ré, é possível ouvir um aviso sonoro intermitente?
 Sim Não Não se aplica (Verificado)
20. A lataria do ônibus está em perfeitas condições, sem arranhões, batidas ou amassados?
 Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

21. Nas laterais direita e esquerda do ônibus, constam as marcas institucionais do Governo Federal, Estadual, Municipal?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

22. No ônibus a descrição: escolar, educação...?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

23. Consta na parte traseira ou lateral do ônibus a inscrição: "Disque Denúncia: telefones"

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

24. A poltrona do condutor e possui cinto de segurança de 03 (três) pontos?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

25. As poltronas destinadas aos alunos possuem assento e encosto estofado estampados

Sim Não Não se aplica (Verificado)

26. As poltronas destinadas aos alunos possuem cintos de segurança em quantidade adequada, sendo 1 para poltrona simples, 2 para poltrona dupla e 3 para poltrona tripla?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

27. As poltronas preferenciais possuem apoio de braço e estofado da poltrona na cor amarela?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

28. As poltronas preferenciais possuem cinto de segurança subabdominal complementado por colete torácico com 02 (dois) pontos?

Sim Não Não se aplica

29. Os coletes torácicos estão fixos (não podem ser removidos)?

Sim Não Não se aplica

30. Os assentos preferenciais estão identificados?

Sim Não Não se aplica (Verificado)



**CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
CACs FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO**

Gestão 2024

31. Consta porta-material escolar em nylon na parte traseira das poltronas, em frente às poltronas preferenciais e em frente a primeira poltrona?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

32. Constam no ônibus 2 lixeiras, sendo 1 na parte dianteira e 1 na parte traseira?

Sim Não Não se aplica (Somente dianteira)

33. Consta quebra-sol, além de cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela do condutor? *Importante observar que a proteção não pode obstruir o campo de visão do espelho retrovisor externo esquerdo do condutor

Sim Não (Verificado)

34. O cronotacógrafo (registrador eletrônico de velocidade e tempo) está funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

35. O esguicho e o limpador de para-brisa estão funcionando adequadamente?

Sim Não Não se aplica (Verificado)

36. Consta pelo menos 1 extintor de incêndio próximo à poltrona do condutor?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

37. As escotilhas de teto estão identificadas como saída de emergência com instruções de uso?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

38. As saídas de emergência estão devidamente sinalizadas conforme fotos?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

39. Existem 02 (dois) martelos quebra-vidro com as suas respectivas capas de proteção? * Devem estar posicionados próximos ao condutor (lateral direita e lateral esquerda), e em local visível e de fácil acesso.

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)

40. O ônibus possui um estepe?

Sim Não Não se aplica (Foto em anexo)



CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

CACS FUNDEB - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2024

41. O ônibus possui macaco hidráulico?

Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**

42. O ônibus possui chave de roda?

Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**

43. O ônibus possui triângulo?

Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**

44. O ônibus possui dispositivo para rebocador?

Sim Não Não se aplica **(Verificado)**

45. Consta aparelho de som funcionando adequadamente, com pelo menos alto-falantes distribuídos pelo veículo?

Sim Não Não se aplica **(Verificado)**

46. A quilometragem do ônibus está inferior à quilometragem máxima admitida para o Estado onde o veículo foi entregue, admitida a variação de até 20% para mais, quando for o caso?

Sim Não Não se aplica **(Km 061.343) (Verificado)**

47. No posto de comando, acima da poltrona do auxiliar, consta a capacidade máxima de estudantes sentados?

Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**



48. Consta manual do usuário em português composto por: manual do chassi, manual da carroçaria, manual do cronotacógrafo (registrador eletrônico de velocidade e tempo), manual com dispositivo do tipo poltrona móvel (DPM), e manuais dos equipamentos e acessórios complementares?



Sim Não Não se aplica **(Foto em anexo)**

49. Há manutenções preventivas obrigatórias concessionárias do Periódica? Ou será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo?

Sim Não Não se aplica **(Relatório em anexo)**







[Handwritten signature]

