

Vistoria ônibus PNATE - CACS-FUNDEB ARUJÁ

1. A poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, está em pleno funcionamento, conforme fotos acima?

☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica

2. A iluminação interna do ônibus está funcionando adequadamente ?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica

3. O painel de controle do condutor (motorista) está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



4. As teclas do painel, incluindo a tecla de abertura da porta, estão funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

5. Os faróis (alto e baixo), a luz de freio e as setas estão funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

6. Consta espelho interno?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

7. O desembaçador está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

8. O capô do motor está abrindo adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



9. O nível de água do motor está adequado?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

10. O nível de óleo do motor está adequado?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

11. O nível de óleo de direção hidráulica está adequado?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

12. A buzina está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não se aplica (Verificado)

13. Os pneus e rodas estão novos?


☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



Handwritten signatures and notes:
M.S.M.
Emf
M.S.M.
M.S.M.

14. A tampa do tanque de combustível e do agente redutor de poluentes está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



15. O freio de estacionamento está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

16. Todos os vidros, incluindo as janelas e o para-brisa, estão íntegros, sem trincas?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



17. A porta abre sem travamentos?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

18. Quando a marcha à ré é acionada, as luzes correspondentes acendem?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

19. No acionamento da marcha à ré, é possível ouvir um aviso sonoro intermitente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

20. A lataria do ônibus está em perfeitas condições, sem arranhões, batidas ou amassados?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



21. Nas laterais direita e esquerda do ônibus, constam as marcas institucionais do Governo Federal, Estadual, Municipal?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



22. No ônibus a descrição: escolar, educação...?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark and the word 'Emp'.

23. Consta na parte traseira ou lateral do ônibus a inscrição: “Disque Denúncia: telefones”

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



24. A poltrona do condutor e possui cinto de segurança de 03 (três) pontos?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

25. As poltronas destinadas aos alunos possuem assento e encosto estofado estampados?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)



26. As poltronas destinadas aos alunos possuem cintos de segurança em quantidade adequada, sendo 1 para poltrona simples, 2 para poltrona dupla e 3 para poltrona tripla?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)



27. As poltronas preferenciais possuem apoio de braço e estofado da poltrona na cor amarela?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)



28. As poltronas preferenciais possuem cinto de segurança subabdominal complementado por colete torácico com 02 (dois) pontos?

☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica

29. Os coletes torácicos estão fixos (não podem ser removidos)?

☐ Sim ☐ Não ☒ Não se aplica

30. Os assentos preferenciais estão identificados?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)



31. Consta porta-material escolar em nylon na parte traseira das poltronas, em frente às poltronas preferenciais e em frente a primeira poltrona?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Emf' and 'm.s.m'.

32. Constam no ônibus 2 lixeiras, sendo 1 na parte dianteira e 1 na parte traseira?

☐ Sim ☒ Não ☐ Não se aplica (Somente dianteira)



33. Consta quebra-sol, além de cortina ou outro dispositivo de proteção solar na janela do condutor? *Importante observar que a proteção não pode obstruir o campo de visão do espelho retrovisor externo esquerdo do condutor?

☒ Sim ☐ Não (Verificado)

34. O cronotacógrafo (registrador eletrônico de velocidade e tempo) está funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

35. O esguicho e o limpador de para-brisa estão funcionando adequadamente?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

36. Consta pelo menos 1 extintor de incêndio próximo à poltrona do condutor?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



37. As escotilhas de teto estão identificadas como saída de emergência com instruções de uso?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



38. As saídas de emergência estão devidamente sinalizadas conforme fotos?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



39. Existem 02 (dois) martelos quebra-vidro com as suas respectivas capas de proteção? * Devem estar posicionados próximos ao condutor (lateral direita e lateral esquerda), e em local visível e de fácil acesso.

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



40. O ônibus possui um estepe?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



41. O ônibus possui macaco hidráulico?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



42. O ônibus possui chave de roda?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



43. O ônibus possui triângulo?

☒ **Sim** ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Emp', 'm.s.m', and others.

44. O ônibus possui dispositivo para rebocador?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto anexo)




45. Consta aparelho de som funcionando adequadamente, com pelo menos alto-falantes distribuídos pelo veículo?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)

46. A quilometragem do ônibus está inferior à quilometragem máxima admitida para o Estado onde o veículo foi entregue, admitida a variação de até 20% para mais, quando for o caso?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Km:077710) (Verificado)



]

47. No posto de comando, acima da poltrona do auxiliar, consta a capacidade máxima de estudantes sentados?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



48. Consta manual do usuário em português composto por: manual do chassi, manual da carroçaria, manual do cronotacógrafo (registrador eletrônico de velocidade e tempo), manual com dispositivo do tipo poltrona móvel (DPM), e manuais dos equipamentos e acessórios complementares?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Foto em anexo)



49. Há manutenções preventivas obrigatórias Periódicas? Ou será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Relatório em anexo)

Orçamento e NF da Revisão - Veículo Marcopolo DKK-4920

50. O ônibus foi testado integralmente (inclusive em movimento) para saber se todos os aspectos relevantes estão em pleno funcionamento, como freios, por exemplo?

☒ Sim ☐ Não ☐ Não se aplica (Verificado)



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Emp', 'M.S.M', and others.]



IRREGULARIDADES CONSTATADAS E OU SUGESTÕES:

Vistoria ocorreu de forma organizada e tranquila, acompanhada pela Secretaria de Educação e membros do Conselho CACs - FUNDEB-PNATE.

O Veículo vistoriado:

Marco Polo - Placa: DKK 4920 – Ano 2019 - Modelo: Volare






Registros de fotos durante a Vistoria: SIM

Documentos ou cópias entregues, se houver, descrever:

- Relatório de Manutenção Preventiva; - CNH dos Motoristas;**
- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital.**

Declaramos que o veículo foi fiscalizado nesta data pelo CACS-FUNDEB

Local e Data: Arujá, 07 de Outubro de 2025

Nome completo	Assinatura
Januário Anunziato Sobrinho – CACs- FUNDEB - PNATE	
Ana Paula Moreira Galvão - CACs- FUNDEB - PNATE	
Vanessa Cristiane Amaral da Silva – Secretaria de Educação	
Elaine Mariano – Secretaria de Educação	
Marcondes da Silva Monteiro - Secretaria de Educação	
José Osvaldo Lemos Filho - Secretaria de Educação	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2224385067



NOME
MARCONES DA SILVA MONTEIRO

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
19146127 SSP SP

CPF
082.444.948-75

DATA NASCIMENTO
31/07/1966

FILIAÇÃO
REGINALDO ALVES MONTEIRO
MARIA DA SILVA MONTEIRO

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
D

Nº REGISTRO
03898941491

VALIDADE
30/06/2026

1ª HABILITAÇÃO
19/02/1986

OBSERVAÇÕES
ERR. CETE

ASSINATURA DO PORTADOR
marcões s. monteiro

LOCAL
ARUJA, SP

DATA EMISSÃO
30/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

28880614291
SP005919344

SÃO PAULO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

RECEBEMOS DE KEWPIE MECANICA DE AUTO E VEICULO PESADO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.002.810 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KEWPIE MECANICA DE AUTO E VEICULO PESA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000.002.810 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
AV ROGERIO CASSOLA N° 1074 B19 ITAPEVA - VOTORANTIM-SP CEP 18116-709 FONE (11)4823-5439			
NATUREZA OPERAÇÃO VENDA MERC C/SUBST TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO 3525 0508 1900 7800 0128 5500 1000 0028 1010 0025 2901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717281928118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251221358056 08/05/2025 15:31:32	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.190.078/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 56.901.275/0001-50		DATA DA EMISSÃO 08/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		BAIRRO/DISTRITO VILA FLORA REGINA		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2025
ENDEREÇO Rua JOSE BASILIO DE ALVARENGA 90		CEP 07400-015		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ARUJA	FONE/FAX (11)2891-3459	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010036	FILTRO OLEO MOTOR VOLARE W9	84219999	0500	5405	PC	1,00	305,700000	0,00	305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070007	FILTRO COMBUSTIVEL VOLARE W9	84212990	0500	5405	PC	1,00	415,850000	0,00	415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010237	FILTRO AR SECUNDARIO MOTOR VOLARE W9	84219999	0500	5405	PC	1,00	115,060000	0,00	115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010549	FILTRO DE AR MOTOR	84212300	0500	5405	PC	1,00	155,170000	0,00	155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540471	FILTRO SEPARADOR D AGUA	90261029	0500	5405	PC	1,00	123,470000	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010084	OLEO MOTOR URSAL PREMIUM TDX 15W40 BB 20 LT	27101932	0500	5405	PC	20,00	27,850000	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330070	RETENTOR RODA TRASEIRA VOLKS	40169300	0500	5405	PC	2,00	127,980000	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420510	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNO	84822010	0500	5405	PC	2,00	215,000000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350109	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO TRASEIRO	84822010	0500	5405	PC	2,00	185,000000	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350111	TRAVA ARANHA	87089990	0500	5405	PC	2,00	9,110000	0,00	18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420496	LONA FREIO TRASEIRA	68138190	0500	5405	PC	1,00	275,450000	0,00	275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420204	MOLA PATIM FREIO MAIOR	73202010	0500	5405	PC	4,00	27,020000	0,00	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420203	MOLA PATIM FREIO MENOR	73202010	0500	5405	PC	8,00	18,160000	0,00	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420415	TAMBOR FREIO TRASEIRO	87083090	0500	5405	PC	2,00	2,398,000000	0,00	4,796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990154	SILICONE ALTA TEMPERATURA	35061090	0500	5405	PC	1,00	35,920000	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350047	OLEO DIFERENCIAL SAE 85W140	27101932	0500	5405	PC	8,00	47,150000	0,00	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260072	OLEO CAMBIO SAE 75W90	27101932	0500	5405	PC	8,00	45,000000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 18/05/2025 VEICULO: MARCOPOLO VOLARE ST:354 PLACA: DKK-4920 SECRETARIA: EDUCACAO PEDIDO DE COMPRA: 445/2025 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ART 274 DO RICMS/00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM
Data: 07/05/2025 11:55
Sistema CECAM

Pedido de Compra 445/2025 - 0

Nº Pedido de Compra: 445/2025
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 146/2025 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Processo Nº: 332530/2025
Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 183/2025

Fornecedor 980

**KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS
LTDA**

Nome Fantasia

KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA

Endereço AV ROGERIO CASSOLA, 1074 - QUADRAB LOTE 19

Bairro ITAPEVA

Cidade VOTORANTIM

CEP 18116-709

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.190.078/0001-28

Inscr. Estadual

Estado SP

Nº Telefone (011) 4514-1173

Nº Fax ()

Inscr. Municipal

Local de Entrega SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (8 AS 12H/13 AS

Ficha Nº 75

Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 369 - JD FAZ RINCÃO

Unidade Orçamentaria 20401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Validade 60 DIAS

Prazo Entrega EM ATÉ 10 DIAS

Prazo de Pagto EMA TGÉ 10 DIAS

Garantia DO FABRICANTE

Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MARCOPOLLO DKK-4920, ST 354.

Aplicação SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ST 354

Usuário Helder Luiz de Araújo Coutinho

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

C.N.P.J. 56.901.275/0001-50

Inscrição Nº Isento

Endereço R: José Basílio Alvarenga, 90-Vila Flora Regina-SP CEP 07400-505

Nº Telefone: (11) (4655-1000) Nº Fax: (11) (4655-1000)

e-mail: pma.almoxarifado@aruja.sp.gov.br

Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº	Quantidade	Un.Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	1	UN	08.04.0180/FILTRO LUBRIFICANTE	305,7000	305,70
002	1	PÇ	08.04.0024/FILTRO COMBUSTIVEL	415,8500	415,85
003	1	PÇ	08.04.0059/FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	115,0600	115,06
004	1	PÇ	08.04.0143/FILTRO DE AR	155,1700	155,17
005	1	PÇ	08.04.0208/FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	123,4700	123,47
006	20	L	10.02.0012/OLEO MOTOR 15W40	27,8500	557,00
007	2	PÇ	08.04.0326/RETENTOR RODA TRASEIRA	127,9800	255,96
008	2	UN	08.04.0154/ROLAMENTO RODA TRAS. EXTERNO	215,0000	430,00
009	2	UN	08.04.0153/ROLAMENTO RODA TRAS. INTERNO	185,0000	370,00
010	2	UN	08.04.0186/TRAVA ARANHA	9,1100	18,22
011	1	PÇ	08.04.0511/LONA DE FREIO TRASEIRO	275,4500	275,45
012	4	UN	08.04.0281/MOLA PATIM FREIO MAIOR	27,0200	108,08
013	8	UN	08.04.0285/MOLA PATIM FREIO MENOR	18,1600	145,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
Administração de Materiais - Compras/Almoxarifado

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM
Data: 07/05/2025 11:55
Sistema CECAM

Pedido de Compra 445/2025 - 0

Nº Pedido de Compra: 445/2025
Categoria Econômica: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Modalidade: 146/2025 - DISP. DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, II
Processo Nº: 332530/2025
Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 183/2025

Item Nº	Quantidade	Un. Med.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
014	2	PÇ	08.04.0480/TAMBOR FREIO TRASEIRO	2.398,0000	4.796,00
015	1	TB	08.04.0210/SILICONE ALTA TEMPERATURA	35,9200	35,92
016	8	UN	10.02.0045/ÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140	47,1500	377,20
017	8	UN	10.02.0013/ÓLEO DE CAMBIO 75W90	45,0000	360,00

Pedido 445/2025	Total	8.844,36
	Cancelados (-)	0,00
	Descontos (-)	0,00
	Impostos (+)	0,00
	Valor	8.844,36

(OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

ARUJA, 07 de Maio de 2025

Leandro Pereira Ferreira
Diretor Técnico Depto de Compras/Licitações